

緊急告知

島根トヨタ

タイヤ 価格改定 決定!

(株)ブリヂストンより
原材料価格高騰に伴う価格改定の発表がありました。

価格改定日

2026年

9月1日

タイヤのご購入は **今がいちばんお得**です!

平均 **5%** ↑

価格改定

※商品により改定率が異なります

タイヤサイズによっては価格改定後

約5,000円~15,000円

高くなる可能性があります!

REGNO GR-XⅢ 205/60R16 4本の場合 (組替工賃・廃棄料別)
8月31日までのご購入で

改定前

約139,000円

差額

約**7,000円**

もお得!

改定後

約146,000円

お見積り無料

お気軽にご利用ください!



タイヤ点検
だけでもOK!



在庫・価格の
ご案内



ご予約も
承ります!

愛車のタイヤは
大丈夫?

状態を裏面でチェック! >

そのタイヤ、本当に大丈夫ですか？

溝が減るほど雨の日の制動距離は長くなります！



残り溝 1.6mm (使用限度) スリップサイン スリップサインが露出したタイヤは 使用限度 に達しています。	残り溝 2mm 以下 使用限度間近のため 交換 をおすすめします タイヤ使用限度である1.6mm間近	残り溝 3mm 以下 早めの交換 をおすすめします 3mmでは大きく性能が低下	残り溝 4mm 以下 注意 が必要です 4mm付近から雨の日のブレーキ性能が低下開始
---	---	---	--

※タイヤの使用限度は法令で残り溝1.6mmと定められています

こんな症状はタイヤ交換のサインです！


摩耗

キズ ・ ひび割れ

膨らみ



残溝が4mm付近になるとウェット路面で止まりにくくなります。また、スリップサインが1箇所でも出ると使用してはいけないことが法律で定められています。



コードに達するキズ・ひび割れはパンクやバーストなど重大な事故につながり危険です。



タイヤ内部のコードが切れている可能性がありバーストの恐れがあるため危険です。

8月は混雑が予想されます！

価格改定直前の8月は大変込み合います。

スムーズなご案内のため

**6月・7月中の
早期ご予約**がおすすめです！

タイヤサイズによっては価格改定後

約5,000円～15,000円

高くなる可能性があります！

REGNO GR-XⅢ 205/60R16 4本の場合

(組替工賃・廃棄料別)

8月31日までのご購入で

改定前 約139,000円 **差額 約7,000円** 改定後 約146,000円
もお得！

✓価格改定前の今がいちばんお得にご購入いただけるチャンスです！